

0206 地震災害應變處置報告第 4 報

報告單位：中央災害應變中心
資料統計截止時間：2016/02/07 21:50

壹、地震資料（資料來源：中央氣象局）

105 年 2 月 6 日凌晨 3 時 57 分，於北緯 22.93 度，東經 120.54 度，即在屏東縣政府北偏東方 27.4 公里(高雄市美濃區)處，發生芮氏規模 6.4 地震，深度 16.7 公里。

各地震度：

6 級：雲林縣草嶺

5 級：高雄市旗山、屏東縣三地門、臺南市楠西、臺南市、嘉義縣草山、嘉義市

4 級：屏東縣屏東市、高雄市、臺東縣初鹿、雲林縣斗六市、澎湖縣東吉島、彰化縣二水、南投縣名間、澎湖縣馬公市、臺中市霧峰、彰化市。

貳、應變作為（資料來源：內政部消防署）

- 一、啟動內政部消防署緊急應變小組並成立中央災害應變中心 1 級開設。
- 二、空勤總隊直升機完成備便並出勤空偵大臺南地區勘災。
- 三、消防署南部特搜隊、臺北市特搜隊、新北市特搜隊及桃園市特搜隊支援臺南市搜救。
- 四、陸續調度高雄市、屏東縣、新竹市、嘉義縣、臺中市、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、苗栗縣、雲林縣、臺東縣、南投縣及花蓮縣等人力車輛機具協同前往搶救。

五、縣市成立災害應變中心情形

類別	成立數	縣市名稱
縣市	1	臺南市

參、災情統計

- 一、人命傷亡（資料來源：內政部消防署、衛生福利部）
死亡 31 人、受傷 515 人。

縣市別	死亡 (人)	受傷 (人)	備註
臺南市	31	513	1. 臺南市永康區國光5街2號16層大樓(維冠金龍)倒塌，現場疏散95人，救出200人，失聯120人，持續搜救中。原訂16時完成倒塌建築物上層的搜救，逐步向下清除土石，搜尋受困人員；但因發現1處有生命徵象，延後1小時進行清除工作，業備妥25台卡車待命清運土石。 2. 臺南市歸仁區民生南街一段43號南奇紡織廠倒塌水塔砸中1女性員工致死。 3. 1名三星科技公司男性員工於歸仁區中山路3段355號公司倉庫遭貨物掉落砸傷，由其同事送臺南市立醫院急救無效後宣告死亡。
雲林縣	0	1	雲林縣虎尾1人遭掉落物砸傷
嘉義縣	0	1	嘉義縣朴子1人摔傷
合計	31	515	

二、維生管線災情（資料來源：經濟部、國家通訊傳播委員會）

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	不可修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水	400,300	350,300	50,000	0	受損嚴重管段—新化區2,000m/m(南化下游送水)幹管，需待永大路大樓倒塌搶救告一段落，始可進場修復
	電力	173,084	172,664	0	420	前述不可修復420戶係倒塌戶無法修復。
	瓦斯	1,241	1,034	16	191	前述不可修復191戶係倒塌戶無需復氣。
國家通訊傳播委員會	電信(市話)	1,248	1248	0	0	
	電信(基地台)	141	131	10	0	預計2月9日上午07:30修復。

(備註：本表由經濟部彙整國家通訊傳播委員會統計資料後填報)

三、交通狀況（資料來源：交通部）

(一)道路、橋梁阻斷與搶修（資料來源：交通部）

1. 台20線12K+50(台南市新化市區)自來水管爆裂封閉道路，已於2月7日中午12時搶通。
2. 台86線16K(大潭~歸仁路段)24號橋東行線支承錯移，於6日下午5時起進行預警性封閉，禁止車輛通行，預計5月6日修復完成，已規劃替代道路。
3. 公路客運、國道客運正常及加班班次行駛正常。
4. 國道高速公路：全線正常行駛。

(二)鐵路停班情形 (資料來源：交通部)

1. 高鐵：

(1)6、7日共取消103列次。

(2)變更區間169列次(臺中-左營停駛)，加開區間車36列次。

(3)自2月7日17時起全線通車，自19時起臺北站依班表正常發車。

2. 臺鐵：全線正常行駛(善化、隆田鐵軌裂痕修復，目前降速營運)。

配合高鐵疏運措施：

(1)列車增停：

2月7日18時前，各級對號列車增停台中、新烏日、彰化、田中、斗六、嘉義、台南、新左營、高雄等站。

(2)加開列車：(18時前，合計11列車)

加開2列普悠瑪，潮州-台北(潮州7:40開)及台北-潮州(台北14:30開)，均採全車自由席，沿途停靠板橋、台中、新烏日、彰化、台南、高雄、屏東等站。

新烏日-高雄間，加開自強號上下行計4列次，及加開區間車上下行計5列，合計9列次。

(3)開放民眾持高鐵票根直接轉乘臺鐵。

(4)台鐵疏運措施視高鐵搶修通車結果，適時調整。

(三)航空交通停班情形 (資料來源：交通部)

1. 國內航線：正常。

2. 國際航線：正常。

(四)海運交通停班情形 (資料來源：交通部)

正常。

四、水利設施損害搶修 (資料來源：經濟部)

(一)虎頭埤壩體有4條裂縫，初判僅表層裂縫，暫無安全問題，積極搶修中。

(二)曾文溪尖山堤防水防道路龜裂約600公尺，另堤前坡面工長約600公尺有下陷及開裂現象，已會同專家學者現勘，暫無立即危險；此外，曾文溪日新堤防2處共約500公尺崩毀，現場已封鎖，已會同專家現勘，暫無立即危險，暫無安全問題，積極搶修中。

五、危險建築物緊急評估 (資料來源：內政部營建署)

縣市別	通報件數	已評估	待評估	紅色張貼	黃色張貼	無須張貼
臺南市	93	45	48	22	12	11
高雄市	14	14	0	2	1	11
合計	107	59	48	24	13	22

肆、收容情形撤離人數

一、疏散撤離人數：(資料來源：內政部民政司)

累計疏散人數438人(臺南市)。

二、收容人數：(資料來源：衛生福利部)

累計開設收容所共 13 處(臺南市)，目前收容人數 103 人，累計收容人數 232 人。

伍、支援縣市災害應變處理情形

救災人力裝備及執行情形 (資料來源：國防部、內政部消防署、內政部空中勤務總隊、內政部警政署、海巡署)

人員、裝備及任務	國軍	消防(含義消)	空勤人員	警察(含義警、民防)	海巡人員	合計
出動人員(次)	1,827	1202	20	6,001	44	8998
直昇機(架次)	5	0	4	0	0	9
各式車輛(次)	121	286	0	1,501	10	1889
搜救犬(隻)	0	50	0	0	0	50

備註：表內數據為累計