

中華民國 105 年 2 月 6 日

## 陳威仁指揮官指示全力救災 加強巡查道路、橋梁及水庫等公共設施

0206 震災中央災害應變中心今(6)日上午 8 時 30 分召開第二次工作會報，應變中心指揮官陳威仁聽取相關部會報告後表示，目前臺南市國光 5 街維冠金龍大樓尚有受困民眾，請各單位全力協助臺南市政府進行搶救工作。另針對目前發生倒塌或傾斜大樓，請地方政府切勿掉以輕心，全面檢視是否還有受困民眾。

有關公共工程安全檢測部分，陳威仁指揮官請各單位啟動既有機制，針對道路、橋梁及水庫等設施加強巡查，如民眾對於居住大樓有安全顧慮，亦請營建署協助檢視，讓民眾安心。

對於其他尚未傳出災情地區，陳威仁指揮官請國防部及國家科技中心持續透過空拍，了解是否還有尚未發掘的災情。

交通方面，陳威仁指揮官表示，目前臺鐵已可行駛，請交通部加強旅客疏運接駁工作，並加強媒體宣導，讓民眾順利返鄉。

有關受傷民眾救護，陳威仁指揮官指出，目前各醫院已完成準備，請衛福部協助。關於安置部分，國軍營舍可提供約 1,200 多個床位，臺南市政府如有需要，可與國防部聯繫。

因應災區於春節期間可能發生治安事件，陳威仁指揮官請警政署協同地方政府，加強災區周邊警戒工作。

行政院副院長杜紫軍於會中亦指示各部會落實執行救災相關因應措施，並請衛福部建立聯繫窗口，受理民間團體的救助物資及金錢捐助，並與地方政府合作，做好相關物資的統籌調度工作。

內政部消防署表示，根據最新統計，臺南市大樓倒塌 9 處、傾斜 5 處、1 處梁柱受損。其中，臺南市永康區國光 5 街 2 號 17 層大樓整棟倒塌，住戶約 96 戶 256 人，已救出 224 人，其中 4 人死亡、42 人受傷，另臺南市歸仁區民生南街亦有 1 人死亡。

交通部指出，高雄地震造成高鐵營運受到影響，臺南以北 30 公里(歸仁路段)電車線系統受損嚴重，估計修復需要相當時間，預計下午 5 時前臺中以南無法正常營運，臺鐵除善化、隆田鐵軌裂痕已修復，該路段目前降速營運。臺中至高雄間持高鐵車票即可轉乘臺鐵，憑高鐵車票即可出站。高鐵公司刻正派員積極全力搶修中，最新營運訊息，將持續更新於高鐵企業網站。

國防部表示，目前國軍派遣兵力 810 員救援，並持續增加中，現已救出 39 員送醫，臺南地區亦已開放 4 個災民收容中心，可容納 1,200 名災民，另亦派遣直升機 3 架次實施空勘。