

## 南投縣同富村和社溪發現堰塞湖，

### 水利署第四河川局目前已進行降挖，降低其危險

中央災害應變中心表示，今日（12 日）台大實驗林管理處於南投縣信義鄉同富村原隆華國小斜對面，確認有堰塞湖形成，惟目前已有溢流情形，尚不致立即出現安全問題，目前經濟部水利署第四河川局已調派三部挖土機，進行降挖避免堰塞湖崩塌，造成下游居民危險。

中央災害應變中心表示，今日（12 日）上午八時許，水土保持局南投分局通報，信義鄉同富村隆華國小斜對面有堰塞湖形成，水利署第四河川局亦同時通報，頭坑野溪土石流恐造成和社溪堰塞；經研判，此堰塞湖的形成，應是頭坑野溪發生土石流，土石淤積於和社溪，造成和社溪堰塞湖。

經台大實驗林管理處人員上午九時四十分實地於現場勘查，確認有堰塞湖形成，惟目前已有溢流情形，尚不致立即崩塌潰流；水利署第四河川局與水利規劃試驗所，亦趕赴現場，測得此堰塞湖高約 9 公尺，頂寬約 120 公尺，底寬約 320 公尺，目前溢流口寬約 50 公尺。

水利署第四河川局目前已調派三部挖土機進行降挖；中央災害應變中心表示，目前堰塞湖附近居民皆已疏散撤離，應不致產生立即性的危險。