

0612 豪雨災害應變處置報告（第 6 報）

報告單位：行政院災害防救委員會

資料截止時間：94 年 6 月 13 日 22 時

壹、天氣狀況

一、中央氣象局本（13）日21 時 30 分再發布豪雨特報，受鋒面影響，今（13）日台中以南地區及台東地區有局部性豪雨發生，台灣其他地區亦有局部性大豪雨發生機會，請注意防範落石、坍方、土石流，低窪地區應慎防淹水，雷雨區內亦請慎防雷擊及強陣風。

二、13 日雨量情況如下：

（一）零時至22 時止，累積降雨量較大者為屏東縣瑪家鄉573 公厘、三地門鄉435 公厘、台南市安南區315.5 公厘、高雄縣燕巢鄉264 公厘、台南縣南化鄉263 公厘。

（二）21：00~22：00 時雨量部份較大者為宜蘭縣冬山鄉 22.5 公厘。

貳、應變作為

一、縣市成立災害應變中心情形

（一）屏東縣、高雄市、高雄縣、台北市、台南市、台南縣、宜蘭縣、雲林縣、南投縣、基隆市、台中縣、新竹縣、台北縣、新竹市、台中市、嘉義市等十六縣市成立災害應變中心。

（二）嘉義縣、花蓮縣、台東縣消防局成立緊急應變小組。

二、13 日 18 時 30 分召開「豪雨中央災害應變中心第五次工作會報」：

（一）協同指揮官指示：

1. 經濟部已備妥抽水機具，可機動調度因應各縣市政府之申請支援。
2. 為因應潰堤等搶修搶險，經濟部已通令開口合約廠商待命。
3. 中部地區地質較為敏感脆弱，應密切監控並提高戒備。

(二) 郭副主任委員指示：

1. 針對原住民部落道路中斷，請行政院衛生署協調衛生醫療單位，支援上開部落必要醫護人員與醫品藥材。
2. 請內政部協調行政院主計處，視災情嚴重程度提供地方政府搶修搶險所需經費，俾利救災工作推動順利。
3. 請原住民委員會掌握原住民部落地區簡易自來水受損情形，必要時撥款協助辦理，可立即解決上開部落自來水飲水問題。
4. 各相關機關在進行災情搶修與搶險工程，應做好風險管理措施。

(三) 指揮官指示：

1. 請國防部集結救災兵力，並通令各地後備司令部派員進駐各縣市災害應變中心，務期能在最短時間調度兵力支援各縣市政府救災工作。
2. 請經濟部對於潰堤搶險應加強有關整備工作，有疏散必要時，務必要求縣市政府澈底執行。另應特別注意水庫無法供水之因應準備措施。
3. 請交通部儘速完成道路中斷搶修工作。
4. 請農委會對土石流紅色警戒區域，務必貫徹疏散撤离措施，寧可過而不可不及，應以民眾的生命財產為最優先考量。
5. 各縣市考量轄內可能發生淹水、土石流等災害潛勢區域，劃設並公告為危險警戒區域，並調派警力落實執行管制工作。
6. 請消防署調查各縣市政府救災需求，並整合各縣市救災資源，以供救災所需。
7. 請通報各縣市政府，雲林縣以南縣市政府應變中心成立一級開設，其它縣市應變中心則為三級開設。

(四) 新聞局局長指示：

有關中央災害應變中心支援各縣市政府救災事蹟，主動提供有關資訊，以利宣導媒體。

(五) 主席裁示：

1. 針對原住民部落道路中斷，可能形成孤島地區，請行政院衛生署協調衛生醫療單位，支援上開部落必要醫護人員與醫品藥材。
2. 請通報各縣市政府，雲林縣以南縣市政府災害應變中心成立一級開設，其它縣市災害應變中心至少須為三級開設。
3. 請原民會調查原民部落簡易自來水受損情形，協助修復。
4. 有關受災縣市所需搶修搶險經費之支援，請內政部評估有關狀況，必要時協調行政院主計處辦理。另有關搶修搶險措施，因目前仍為汛期，須有緊急因應處置之規劃與考量。
5. 氣象預報資訊應能與應變中心作業更緊密結合，從防災觀點，提供民眾及各級政府更詳盡的訊息。
6. 最後感謝指揮官、協同指揮官及各部會同仁的辛勞。依據氣象局報告，豪雨會持續至 18 日，請大家提高警覺，共同做好有關因應措施。

三、行政院農業委員會水土保持局土石流災害應變小組於 6 月 13 日 18 時 30 分 發布 100 條土石流潛勢溪流達紅色警戒(行政區域為屏東縣來義鄉、春日鄉、泰武鄉、萬巒鄉、霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、高樹鄉，台南縣南化鄉、六甲鄉、玉井鄉、白河鄉、東山鄉、龍崎鄉，高雄縣田寮鄉、茂林鄉、內門鄉、六龜鄉、甲仙鄉、岡山鎮、阿蓮鄉、美濃鎮、杉林鄉、旗山鎮等 24 鄉鎮)，累計列為紅色警戒區共 3 縣 55 村里 100 條溪流。

參、災情統計

一、人員傷亡情形

(一) 死亡 3 人：

1. 13 日 01：30 台南縣左鎮鄉內庄村三角潭 83 之 1 號，現場發生土石崩落壓垮民宅，造成 1 人死亡（林銀花，女，65 歲），於 03：02 挖出屍體。
2. 12 日 11：30 高雄縣鳥松鄉大同路 25 號前 1 民眾（夏源宗，男，24 歲）騎機車遭水沖走，13 日 08:52 尋獲，已死亡。
3. 13 日 14：08 屏東縣霧台鄉吉露村台 24 線 46K 處路基坍方，壓到下方工寮，工寮內 1 人（柯瑞奇、男）待救，屏東縣消防局派員搶救，於 17:43 尋獲已死亡。

二、積水情形：

（一）屏東縣：

1. 潮州鄉：

- （1）五魁里橋頭南二高交流道下江南路涵洞於上午 6 時開始積水 30 公分，已設置路障，禁止人車進入，已協調國軍 30 名堆放沙包。
- （2）自治路涵洞，水深 150 公分、長 30 米、寬 15 米，已消退。

2. 東港鎮：

12 日 17：17 大鵬里光復路一段（約 300 戶）積水約 30 公分，消防局與軍方派遣人員協助需撤離民眾 76 人至東隆宮香客大樓。

3. 內埔鄉：

- （1）亨特利養護中心積水 50 公分，已消退。
- （2）隆冬橋河水未退，內埔分隊於 13 日 10：56 協助 4 名農民脫困。

4. 新園鄉：

- （1）台 27 線港西村 26 號淹水，已疏散 50 人至鄉公所。
- （2）東港溪溪水越堤，新園鄉 200 多戶泡水，水深及大腿，鄉公所已調沙包支援補堤。

5. 九如鄉：武絡溪水深及膝。

6. 佳冬鄉：部分地區淹水，水勢較深地區深及腰部，人員接

撤至 2 樓，無人員受困。

(二) 高雄縣

1. 美濃鎮：

成功路 308 巷與民族路 18 巷口積水 45 公分、長 120 公尺，積水已退。

2. 岡山鎮：

典寶溪白米里塩埔橋溢堤，消防局已通知橋頭分隊及岡山分隊，派人車前往查看並廣播疏散民眾。並通知警察局派員前往處理，居民尚未撤離，16：00 積水 20 公分，持續消退中。

(三) 台南縣

1. 永康市：

(1) 07：13 蔦松 1~3 街積水 40~50 公分，16:30 已消退為 30 公分。

(2) 永安路公所資源回收廠水深 40-50 公分，18:00 已全部消退。

(3) 09：38 大灣路水深及腰，16:00 已消退為 30 公分。

2. 麻豆鎮：10：05 小坏里普庵寺附近道路積水 30 公分，16:30 消退為 20 公分。

3. 七股鄉：10：30 永吉村 102 號水深及腰，19:20 已消退為 40 公分。

(四) 台南市

台南市安南區海佃路 2 段海環街附近積水 30-50 公分，目前消退中。

(五) 台北縣

16：12 樹林市柑園橋下河濱公園發生 3 人沙洲受困案，於 17：00 救出。

三、救出及疏散人數：截至 13 日 20：00 計救出 70 人疏散160人

縣市別	救出人數	疏散人數
台北縣	3	0
高雄縣	15	31

屏東縣	38	126
台南縣	14	3
合計	70	160

肆、交通狀況

一、12日09：50起東港至小琉球交通船停駛。

二、13日11：00起屏東、恆春機場關閉。

三、公路狀況：

- (一) 台東縣海端鄉栗松及向陽附近(台20線152K+100及161K+300)12日08：00豪雨災害邊坡坍方交通中斷，預計明(14)日17：00搶通。
- (二) 屏東縣林邊鄉羌園路段(台17線261K+100-256K+500)12日11：30路面積水交通阻斷，暫時以交通管制設施封鎖道路，俟積水消退後恢復通車。
- (三) 屏東縣霧台鄉(台24線29K+500)12日20：30坍方阻斷道路，已於今(13)日15時搶通。
- (四) 屏東縣南州鄉(國道3號南州交流道南向429公里200公尺處)12日17：25因林邊端平面道路積水，封閉南下閘道入口，俟積水消退即時恢復通車。
- (五) 屏東縣潮州鎮189線13K+439M五魁橋13：00水位達警戒線，暫封閉橋樑，視水位下降情形解除封橋。
- (六) 屏東縣萬巒鄉13日16時(187線20K+066萬巒大橋)，因東港溪達警戒水位橋樑封閉，視水位下降情形恢復交通。
- (七) 高雄縣二仁溪崇德橋(田寮鄉)16：00淹水已退。
- (八) 高雄縣國道10號燕巢交流道16：00淹水已退。
- (九) 高雄縣旗山鄉13日8時30分(高113線7K+400)邊坡持續坍方，已於13日17時搶通。

四、鐵路交通：林邊-佳冬間林邊溪橋因溪水暴漲，封鎖路段，於13日15時20分恢復通車。

伍、山地管制區案件

單位	入山案件人數		已聯絡上						未聯絡上	
	件	人	已下山		就地避難		正下山中		件	人
			件	人	件	人	件	人		
台中縣	3	43	0	0	3	43	0	0	0	0
南投縣	14	89	5	34	0	0	5	40	4	15
嘉義縣	18	125	18	125	0	0	0	0	0	0
高雄縣	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0
總計	36	259	24	161	3	43	5	40	4	15