

# 0206 地震災害應變處置報告第 2 報

報告單位：中央災害應變中心  
資料統計截止時間：2016/02/06 22:00

## 壹、地震資料（資料來源：中央氣象局）

105 年 2 月 6 日凌晨 3 時 57 分，於北緯 22.93 度，東經 120.54 度，即在屏東縣政府北偏東方 27.4 公里(高雄市美濃區)處，發生芮氏規模 6.4 地震，深度 16.7 公里。各地震度：

6 級：雲林縣草嶺

5 級：高雄市旗山、屏東縣三地門、臺南市楠西、臺南市、嘉義縣草山、嘉義市

4 級：屏東縣屏東市、高雄市、臺東縣初鹿、雲林縣斗六市、澎湖縣東吉島、彰化縣二水、南投縣名間、澎湖縣馬公市、臺中市霧峰、彰化市。

## 貳、應變作為（資料來源：內政部消防署）

一、啟動內政部消防署緊急應變小組並成立中央災害應變中心 1 級開設。

二、空勤總隊直升機完成備便並出勤空偵大臺南地區勘災。

三、消防署南部特搜隊、臺北市特搜隊、新北市特搜隊及桃園市特搜隊支援臺南市搜救。

### 四、縣市成立災害應變中心情形

類別	成立數	縣市名稱
縣市	1	臺南市

## 參、災情統計

一、人命傷亡（資料來源：內政部消防署、衛生福利部）

死亡 14 人、受傷 480 人。

縣市別	死亡(人)	受傷(人)	備註
臺南市	14	478	1. 臺南市永康區國光 5 街 2 號 17 層大樓(維冠金龍)整棟倒塌(設籍 96 戶、256 人)，現場已疏散及救出 257 人，其中救出 11 人死亡，為 8 男(黃振源、52 歲，康家興，38 歲，吳宥諄，4 歲、吳宥陞，7 歲，劉明賢，40 歲，翁進財，40 歲、連彥凱，年齡待查、1 男身分待確認)、4 女(張美玉 48 歲、朱秀英 50 歲、康僑庭 10 天大、1 林姓女童約 5 歲、)，另 74 人受傷，本案持續搜救中。 2. 臺南市歸仁區民生南街 1 段 43 號南奇紡織廠倒塌水塔砸中 1 員工(鄭蔡月英，女、56 歲)死亡。

				3. 三星科技公司員工於該公司歸仁區中山路 3 段 355 號倉庫遭貨物掉落(陳鎮山、男、43 歲)砸傷，由其同事送臺南市立醫院急救無效後宣告死亡。
雲林縣		0	1	雲林縣虎尾 1 人遭掉落物砸傷
嘉義縣		0	1	嘉義縣朴子 1 人摔傷
合計		14	480	

## 二、維生管線災情（資料來源：經濟部、國家通訊傳播委員會）

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水	400,300	150,300	250,000	於今(6)日下午 17 時起逐步恢復供水，停水戶減至 25 萬戶，並於 2 月 7 日中午可減至 5 萬戶。
	電力	173,084	172,374	710	台南地區：尚停電戶數 710 戶(其中 420 戶因房屋倒塌無法復電，其餘 290 戶預計今日 22:00 修復)。
	瓦斯	1,241	950	291	1. 大台南區天然氣公司尚停氣戶數 279 戶。其中 191 戶受大樓倒塌及建築物結構受損影響，暫時不需復氣；另 88 戶預計 2 月 10 日恢復供氣。 2. 欣南天然氣公司尚停氣戶數 12 戶，預計 2 月 7 日恢復供氣。
國家通訊 傳播 委員會	電信(市話)	1,248	0	1,248	因電力中斷臺南市停話 1248 戶，預計 2 月 9 日 9 時 30 分前全部修復。
	電信(基地台)	140	120	20	1. 臺南市：18 座，預計 2 月 8 日上午 8 時前修復。 2. 嘉義縣市：2 座，預計 2 月 7 日 17 時修復。

(備註：本表由經濟部彙整國家通訊傳播委員會統計資料後填報)

## 三、交通狀況（資料來源：交通部）

### (一)道路、橋梁阻斷與搶修（資料來源：交通部）

- 台 3 線 396K+700(高雄旗山區內門國小附近東勢埔)橋面下陷封閉，已於今(6)日 18 時 30 分開放南下車道雙向通行，因安全考量，僅供車重 20 噸及車速 30 公里/時以下之車輛行駛，其他車輛仍改行鄉道高 127 線。
- 台 20 線 12K+50(台南市新化市區)自來水管爆裂封閉道路，改行市區道路(大新路轉太平街)，預計 2 月 8 日上午搶通。

3. 台 86 線 15K+734(快速道路)(大潭～歸仁路段) 24 號橋東行線支承錯移，於今(6)日下午 5 時起進行預警性封閉，預計修復需時 90 天。
4. 公路客運、國道客運正常及加班班次行駛正常。
5. 國道高速公路：全線正常行駛。

**(二)鐵路停班情形 (資料來源：交通部)**

1. 高鐵：臺中站以南至嘉義站已修復完成，於今(6)日下午 16 時 2 分起，每小時加開 2 班次往返臺中站—嘉義站列車。預計明(7)日 12 時前維持此營運模式，另於 7 日 6 時 30 分公布 12 時以後營運模式。
2. 臺鐵：全線正常行駛(善化、隆田鐵軌裂痕修復，目前降速營運)。

**(三)航空交通停班情形 (資料來源：交通部)**

1. 國內航線：正常。
2. 國際航線：正常。

**(四)海運交通停班情形 (資料來源：交通部)**

正常。

**四、水利設施損害搶修 (資料來源：經濟部)**

- (一)虎頭埤壩體有 4 條裂縫，初判僅表層裂縫，暫無安全問題，已請水利會就地先行補填裂縫，預計明日完成補填，另將啟動特別檢查，並研擬後續補強處理方案。
- (二)曾文溪尖山堤防水防道路龜裂約 600 公尺，另堤前坡面工長約 600 公尺有下陷及開裂現象，經現勘暫無立即危險，先以天然級配鋪平搶險後繼續辦理搶修。
- (三)曾文溪日新堤防 2 處共約 500 公尺崩毀，初步判斷係地下水位較高及地震引發堤防錯動所造成，現場已封鎖，經現勘暫無立即危險，先使用土方回填搶險後進行搶修。

**肆、收容情形撤離人數**

**一、疏散撤離人數：(資料來源：內政部民政司)**

累計疏散人數 129 人(臺南市)。

**二、收容人數：(資料來源：衛生福利部)**

累計開設收容所共 9 處(臺南市)，目前收容人數 84 人，累計收容人數 212 人。

**伍、支援縣市災害應變處理情形**

**一、救災人力裝備及執行情形 (資料來源：國防部、內政部消防署、內政部空中勤務總隊、內政部警政署、海巡署)**

人員、裝備及任務	國軍	消防(含義消)	空勤人員	警察(含義警、民防)	海巡人員	合計
出動人員(次)	924	601	10	3,324	22	4,881
直昇機(架次)	5	0	2	0	0	7
各式車輛(次)	70	146	0	793	5	1,014
搜救犬(隻)	0	23	0	0	0	23

備註：表內數據為累計