

0206 地震災害應變處置報告第 6 報

報告單位：中央災害應變中心
資料統計截止時間：2016/02/08 21:00

壹、地震資料（資料來源：中央氣象局）

105 年 2 月 6 日凌晨 3 時 57 分，於北緯 22.93 度，東經 120.54 度，即在屏東縣政府北偏東方 27.4 公里(高雄市美濃區)處，發生芮氏規模 6.4 地震，深度 16.7 公里。

各地震度：

6 級：雲林縣草嶺

5 級：高雄市旗山、屏東縣三地門、臺南市楠西、臺南市、嘉義縣草山、嘉義市

4 級：屏東縣屏東市、高雄市、臺東縣初鹿、雲林縣斗六市、澎湖縣東吉島、彰化縣二水、南投縣名間、澎湖縣馬公市、臺中市霧峰、彰化市。

貳、應變作為（資料來源：內政部消防署）

一、啟動內政部消防署緊急應變小組並成立中央災害應變中心 1 級開設，共開設 9 次工作會報、4 次記者會。

二、陸續調度國軍出動人員 2,139 人次，直昇機 5 架次，各式車輛 142 部；空勤總隊出動人員 30 人次，直昇機 6 架次；警察（含義警、民防）10,664 人次，各式車輛 3,597 部；海巡人員出動 66 人次，各式車輛 17 次，消防署特種搜救隊暨 18 縣市消防局出動人員 1,732 人次（含義消），各式車輛 423 部，搜救犬 73 隻(次)。

三、調度支援民生送水：

(一)於停水區設置 109 處加水站。

(二)水車支援送水情形：

機關別	支援水車數(輛)
經濟部(自來水公司)	37
消防機關	19
國防部	2
總計	58

四、縣市成立災害應變中心情形

類別	成立數	縣市名稱
縣市	1	臺南市

參、災情統計

一、人命傷亡（資料來源：內政部消防署、衛生福利部）

死亡 38 人、受傷 535 人。

縣市別	死亡 (人)	受傷 (人)	備註
臺南市	38	533	<p>1. 臺南市永康區國光 5 街 2 號 16 層大樓(維冠金龍)倒塌，死亡 36 人、男 15 人、女 21 人(康僑廷、女 10 天、康家興、男 40 歲、翁進財、男約 40 歲、林佳筠、女童、張美玉、女性 40 歲、黃振源男 52 歲、吳宥陞、男 6 歲、不詳、男約 40 歲、劉明賢、男性 40 歲、朱秀英、女性 51 歲、王妍紫、女性 16 歲、吳宥諄、男 3 歲、連彥凱、男 10 歲、不詳、男約 20 歲、徐麗君、女性 45 歲、賴慶和、男性 53 歲、黃邱金安、女性 76 歲、賴冠庭、女 18 歲、賴冠妃、女 26 歲、王湘甯、女 6 歲、王澄樂、男 6 月、林恆志、男 20 歲、陳映蓉、女 6 月、陳昭名、男 40 歲、謝沛穎、女 7 歲、陳美月、女 50 歲、黃雅惠、女性 45 歲、李蕎恩、女 28 歲、李蕎安、女 29 歲、謝沛璇、女 6 歲、不詳、女約 60-70 歲、黃燕玲、女 62 歲、吳月霞、女 60 歲、許凱博、男 2 歲、許文儒、男 45 歲、黃雅婷、女性 37 歲)現場疏散 95 人，救出 211 人，失聯 115 人，持續搜救中。因搜救人員於西側第四救災區 B、D 棟，分別發現生還民眾，倘南側 H、A 棟進行第三階段大型機具（大鋼牙）搜救作為，恐影響第四救災區救援，故基於安全考量，目前暫維持現行搜救模式。</p> <p>2. 臺南市歸仁區民生南街一段 43 號南奇紡織廠倒塌水塔砸中 1 員工(鄭蔡月英、女 56 歲)致死。</p> <p>3. 1 名三星科技公司員工(陳鎮山、男 44 歲)於歸仁區中山路 3 段 355 號公司倉庫遭貨物掉落砸傷，由其同事送臺南市立醫院急救無效後宣告死亡。</p>
雲林縣	0	1	雲林縣虎尾 1 人遭掉落物砸傷
嘉義縣	0	1	嘉義縣朴子 1 人摔傷
合計	38	535	

二、維生管線災情（資料來源：經濟部、國家通訊傳播委員會）

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	不可修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水	400,300	350,300	50,000	0	<p>1. 受損嚴重管段係南化給水廠下游 2,000mm 口徑之送水幹管，需待永大路大樓倒塌搶救告一段落，始可進場修復，恢復正常供水。</p> <p>2. 已針對停水區設置 109 處加水站並加強送水車(58 台)供水作業。</p>

	電力	173,084	172,664	0	420	前述不可修復 420 戶係倒塌戶無法修復。
	瓦斯	1,241	1,034	0	207	1. 191 戶倒塌戶，無需復氣。 2. 16 戶因明管維修遭民眾反對，改以桶裝瓦斯供應，暫無需復氣。
國家 通訊傳播 委員會	電信(市話)	1,248	1248	0	0	
	電信(基地台)	131	131	0	0	

(備註：本表由經濟部彙整國家通訊傳播委員會統計資料後填報)

三、交通狀況 (資料來源：交通部)

(一)道路、橋梁阻斷與搶修

1. 道路阻斷及搶修情形：中斷 3 處、已搶通 2 處、搶修中 1 處。

(1) 台 3 線 396K+700(高雄旗山區內門國小附近東勢埔)橋面下陷已搶通。

(2) 台 20 線 12K+50 (臺南市新化市區) 自來水水管爆裂封閉道路，已搶通。

(3) 台 86 線 16K (大潭~歸仁路段) 24 號橋東行線支承錯移，於 6 日下午 5 時起進行預警性封閉，禁止車輛通行，預計 105 年 5 月 6 日修復完成，已規劃替代道路。

2. 公路客運、國道客運：正常。

3. 國道高速公路：正常。

(二)鐵路停班情形

1. 高鐵：正常。

2. 臺鐵：正常。

(三)航空交通停班情形

1. 國內航線：正常。

2. 國際航線：正常。

(四)海運交通停班情形

正常。

四、水利設施損害搶修 (資料來源：經濟部)

(一)虎頭埤壩體有 4 條裂縫，初判僅表層裂縫，暫無安全問題，積極搶修中。

(二)曾文溪尖山堤防水防道路龜裂約 600 公尺，另堤前坡面工長約 600 公尺有下陷及開裂現象，已會同專家學者現勘，暫無立即危險；此外，曾文溪日新堤防 2 處共約 500 公尺崩毀，現場已封鎖，已會同專家現勘，暫無立即危險，暫無安全問題，積極搶修中。

五、危險建築物緊急評估 (資料來源：內政部營建署)

縣市別	通報件數	已評估	待評估	紅色張貼	黃色張貼	無須張貼	資料 分析中
臺南市	123	112	11	32	16	11	53
高雄市	14	14	0	2	1	11	0
合計	137	126	11	34	17	22	53

肆、收容情形撤離人數

一、疏散撤離人數：(資料來源：內政部民政司)

累計疏散人數 438 人(臺南市)。

二、收容人數：(資料來源：衛生福利部)

累計開設收容所共 14 處(臺南市)，目前收容人數 81 人，累計收容人數 232 人。

伍、支援縣市災害應變處理情形

救災人力裝備及執行情形 (資料來源：國防部、內政部消防署、
內政部空中勤務總隊、內政部警政署、海巡署)

人員、裝備及任務	國軍	消防(含義消)	空勤人員	警察(含義警、民防)	海巡人員	合計
出動人員(次)	2,139	1,732	30	10,664	66	14,631
直昇機(架次)	5	0	6	0	0	11
各式車輛(次)	142	423	0	2,898	17	3,480
搜救犬(次)	0	73	0	0	0	73

備註：表內數據為累計