

0206 地震災害應變處置報告第 5 報

報告單位：中央災害應變中心
資料統計截止時間：2016/02/08 09:40

壹、地震資料（資料來源：中央氣象局）

105 年 2 月 6 日凌晨 3 時 57 分，於北緯 22.93 度，東經 120.54 度，即在屏東縣政府北偏東方 27.4 公里(高雄市美濃區)處，發生芮氏規模 6.4 地震，深度 16.7 公里。

各地震度：

6 級：雲林縣草嶺

5 級：高雄市旗山、屏東縣三地門、臺南市楠西、臺南市、嘉義縣草山、嘉義市

4 級：屏東縣屏東市、高雄市、臺東縣初鹿、雲林縣斗六市、澎湖縣東吉島、彰化縣二水、南投縣名間、澎湖縣馬公市、臺中市霧峰、彰化市。

貳、應變作為（資料來源：內政部消防署）

一、啟動內政部消防署緊急應變小組並成立中央災害應變中心 1 級開設，共開設 8 次工作會報、3 次記者會。

二、陸續調度國軍出動人員 2,139 人次，直昇機 5 架次，各式車輛 142 部；空勤總隊出動人員 30 人次，直昇機 6 架次；警察（含義警、民防）8,944 人次，各式車輛 2,898 部；海巡人員出動 66 人次，各式車輛 17 次，消防署特種搜救隊暨 18 縣市出動人員 1,732 人次（含義消），各式車輛 423 部，搜救犬 73 隻。

三、縣市成立災害應變中心情形

類別	成立數	縣市名稱
縣市	1	臺南市

參、災情統計

一、人命傷亡（資料來源：內政部消防署、衛生福利部）

死亡 35 人、受傷 525 人。

縣市別	死亡 (人)	受傷 (人)	備註
臺南市	35	523	1. 臺南市永康區國光5街2號16層大樓(維冠金龍)倒塌，現場疏散95人，救出204人，失聯117人，持續搜救中。因搜救人員於西側第四救災區B、D棟，分別發現生還民眾，倘南側H、A棟進行第三階段大型機具(大鋼牙)搜救作為，恐影響第四救災區救援，故基於安全考量，目前暫維持現行搜救模式。 2. 臺南市歸仁區民生南街一段43號南奇紡織廠倒塌水塔砸中1女性員工致死。 3. 1名三星科技公司男性員工於歸仁區中山路3段355號公司倉庫遭貨物掉落砸傷，由其同事送臺南市立醫院急救無效後宣告死亡。
雲林縣	0	1	雲林縣虎尾1人遭掉落物砸傷
嘉義縣	0	1	嘉義縣朴子1人摔傷
合計	35	525	

二、維生管線災情 (資料來源：經濟部、國家通訊傳播委員會)

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	不可修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水	400,300	350,300	50,000	0	1. 受損嚴重管段係南化給水廠下游2,000mm口徑之送水幹管，需待永大路大樓倒塌搶救告一段落，始可進場修復，恢復正常供水。 2. 已針對停水區設置104處加水站並加強送水車(27台)供水作業。
	電力	173,084	172,664	0	420	前述不可修復420戶係倒塌戶無法修復。
	瓦斯	1,241	1,034	16	191	1. 191戶係倒塌戶，無需復氣。 2. 16戶因明管維修遭民眾反對，改以桶裝瓦斯供應，暫無需復氣。
國家通訊傳播委員會	電信(市話)	1,248	1248	0	0	
	電信(基地台)	141	131	10	0	預計2月10日上午00:00修復。

(備註：本表由經濟部彙整國家通訊傳播委員會統計資料後填報)

三、交通狀況 (資料來源：交通部)

(一)道路、橋梁阻斷與搶修 (資料來源：交通部)

1. 台 20 線 12K+50 (台南市新化市區) 自來水管爆裂封閉道路，已於 2 月 7 日中午 12 時搶通。
2. 台 86 線 16K (大潭～歸仁路段) 24 號橋東行線支承錯移，於 6 日下午 5 時起進行預警性封閉，禁止車輛通行，預計 105 年 5 月 6 日修復完成，已規劃替代道路。
3. 公路客運、國道客運正常及加班班次行駛正常。
4. 國道高速公路：全線正常行駛。

(二)鐵路停班情形 (資料來源：交通部)

1. 高鐵：
 - (1)嘉義路段已在 2/7 17:00 前搶修完成。
 - (2)2/7 19:00 後已依計畫班次發車(不含已公告取消班次)。
 - (3)本日台北-左營正常行駛。
2. 臺鐵：全線正常行駛

(三)航空交通停班情形 (資料來源：交通部)

1. 國內航線：正常。
2. 國際航線：正常。

(四)海運交通停班情形 (資料來源：交通部)

正常。

四、水利設施損害搶修 (資料來源：經濟部)

- (一) 虎頭埤壩體有 4 條裂縫，初判僅表層裂縫，暫無安全問題，積極搶修中。
- (二) 曾文溪尖山堤防水防道路龜裂約 600 公尺，另堤前坡面工長約 600 公尺有下陷及開裂現象，已會同專家學者現勘，暫無立即危險；此外，曾文溪日新堤防 2 處共約 500 公尺崩毀，現場已封鎖，已會同專家現勘，暫無立即危險，暫無安全問題，積極搶修中。

五、危險建築物緊急評估 (資料來源：內政部營建署)

縣市別	通報件數	已評估	待評估	紅色張貼	黃色張貼	無須張貼
臺南市	93	45	48	22	12	11
高雄市	14	14	0	2	1	11
合計	107	59	48	24	13	22

肆、收容情形撤離人數

一、疏散撤離人數：(資料來源：內政部民政司)

累計疏散人數 438 人(臺南市)。

二、收容人數：(資料來源：衛生福利部)

累計開設收容所共 14 處(臺南市)，目前收容人數 107 人，累計收容人數 232 人。

伍、支援縣市災害應變處理情形

救災人力裝備及執行情形 (資料來源：國防部、內政部消防署、內政部空中勤務總隊、內政部警政署、海巡署)

人員、裝備及任務	國軍	消防(含義消)	空勤人員	警察(含義警、民防)	海巡人員	合計
出動人員(次)	2,139	1732	30	8,944	66	12,645
直昇機(架次)	5	0	6	0	0	11
各式車輛(次)	142	423	0	2,898	17	2,702
搜救犬(隻)	0	73	0	0	0	73

備註：表內數據為累計