

# 梅姬颱風災害應變處置報告 第 6 報

資料統計截止時間：2010/10/23 18:00

## 壹、颱風動態（資料來源：交通部中央氣象局）

中度颱風梅姬 99 年 10 月 23 日 17 時 30 分中心位置北緯 24.3 度，東經 117.7 度，即位於金門的西南西方約 70 公里之處，7 級風暴風半徑 120 公里，以每小時 11 公里速度，向北進行。

## 貳、災害基本資料

### 雨量（資料來源：交通部中央氣象局）

（統計 21 日 00 時至 23 日 17 時 00 分止）

地區	雨量（毫米）
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳	1,194.5
宜蘭縣 冬山鄉 冬山	946.5
宜蘭縣 南澳鄉 東澳	941.5
臺北市 士林區 擎天崗	735.5
臺北縣 雙溪鄉 泰平	674.5

## 參、應變作為

### 一、縣市成立災害應變中心情形（資料來源：內政部消防署）

類別	成立數	縣市名稱
縣市	4	1 級：宜蘭縣、澎湖縣、金門縣。
		2 級：臺南縣。

### 二、警戒區域劃設情形（資料來源：內政部消防署）

縣市別	劃定數				執行情形	
	低窪地區	山區	海邊	河川	勸導單 開立數	舉發單 開立數
台北市	0	1	0	0	0	0
宜蘭縣	21	17	6	9	0	0
臺中縣	0	8	1	3	0	0

雲林縣	0	0	13	0	0	0
嘉義市	0	0	0	2	0	0
高雄縣	0	3	5	12	0	0
屏東縣	0	8	1	15	0	0
花蓮縣	0	25	18	69	0	0
臺東縣	0	16	0	16	0	0
澎湖縣	0	0	6	0	0	0
金門縣	0	4	5	0	0	0
合計	21	82	55	126	0	0

### 三、登山聯繫（資料來源：內政部警政署）

申請入山 民眾		經勸阻 未上山		入山民眾處置作為							
				經聯繫 已下山		經聯繫 正下山中		經聯繫 就地避難		尚未 聯繫上	
件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數
984	6,532	783	5,229	200	1,301	1	2	0	0	0	0

（備註：尚未聯繫上係指山友登山後，未曾與留守人員、家人或警方等人聯繫超過 48 小時以上者。本表由內政部警政署彙整教育部、內政部營建署等統計資料後填報）。

### 四、抽水機調度情形

經濟部水利署於全國預布 649 部抽水機(含國防部 4 部)，其中機動調度 41 部支援至宜蘭縣 22 部、臺南縣 1 部、高雄 7 部、屏東縣 11 部進行抽水作業。

### 五、各地停止上班上課情形（資料來源：內政部消防署）

本(23)日停班停課：台東縣、台南縣、澎湖縣、金門縣以及宜蘭縣(蘇澳鎮、壯圍鄉、冬山鄉、五結鄉)。

## 肆、撤離及收容情形

### 一、撤離人數（資料來源：內政部民政司）

縣市別	撤離人數
宜蘭縣	2,742
臺北縣	248
臺北市	19
高雄縣	12

屏東縣	226
花蓮縣	85
臺東縣	88
高雄縣	33
合計	3,453

## 二、收容情形（資料來源：內政部社會司）

縣市別	最高開設收容所數	目前開設收容所數	最高收容總人數	目前收容人數
宜蘭縣	10	0	1,448	0
台北縣	11	0	234	0
高雄縣	1	0	12	0
臺東縣	2	0	84	0
屏東縣	3	0	65	0
花蓮縣	1	0	34	0
合計	28	0	1,877	0

## 伍、災情統計：

### 一、人命傷亡（資料來源：內政部消防署）

縣市別	死亡(人)	失蹤(人)	受傷(人)	備註
合計	12	0	96	
宜蘭縣	12	0	96	<p>1、12 人死亡：</p> <p>(1)22 日 1600 蘇澳鎮冷泉路 9 號白雲寺旁一建築物遭土石掩埋，經挖掘尋獲 9 具屍體。</p> <p>(2)23 日凌晨蘇澳鎮中山路 242 號民宅發現 1 女屍(張游阿芽)，疑似溺斃。</p> <p>(3)蘇澳鎮中山路翁財記便利店女店員(鄭家樺)遭水沖走溺斃(係南方澳軍港浮屍)。</p> <p>(4)23 日澳鎮冷泉路民宅 1 榮民(陳朝紳)溺斃。</p> <p>2、23 人失聯：創意旅行社大陸旅遊團 1 遊覽車載有 19 名旅客及台籍導遊曾慶華、司機郭銘麟，全車失聯；弘泰旅行社巴士遭土石掩埋，其中台籍司機蔡智明、大陸領隊田園失聯。</p> <p>3、2 自用車 3 人失聯案：其中銀色小貨車(3690-HA)已於 115K 處路旁尋獲，車體完整，惟未發現乘客夫妻 2 人；另 1 部白色</p>

				自小客車(LT-8505)，車主劉芸筠失聯。 本案 3 人失聯搜尋中。
--	--	--	--	--

## 二、維生管線災情（資料來源：經濟部、國家通訊傳播委員會）

單位別	項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
經濟部	自來水	2,570	1250	1320	1. 宜蘭縣寒溪淨水場取水口阻塞原水中斷，無法進入。 2. 蘇澳永樂加壓站因土石坍方掩埋無法操作，已派員搶修並出動送水車及設置加水站 2 處支援。
	電力	16,965	16,120	845	五結、蘇澳等地配電室積水，預定 24 日 21 時全數復電。
	瓦斯	0	0	0	
國家通訊傳播委員會	電信 (市話)	12,950	9,702	3,248	宜蘭南澳、蘇澳，預計於 24 日 18 時修復完畢。
	電信 (基地台)	56	42	14	待修復 14(電力 5 座、傳輸 4 座、其他 5 座)預計 25 日 15 時完成修復。

## 三、交通狀況

### (一)交通阻斷與搶修（資料來源：交通部）

項目	災害總數 (處)	已搶通 (處)	未搶通 (處)	備註
國道	1	0	1	國道 1 號 004K+020 石碇交流道連接國 5 石碇北入匝道邊坡坍方約 100 公尺，預計 23 日 12 時搶通。
省道	26	14	12	1. 台 9 線 115K+600~116K+100 上、下邊坡坍方及路基流失缺口長 500M 寬 20M 高 20M，坍方約 50000 立方公尺。預計 2010/11/20 17:00 搶通。 2. 台 9 線 順樁(南下) 115K+500~0K+0 未前進該處，狀況不明。預計 2010/10/28 00:00 搶通。 3. 台 9 線 順樁(南下) 115K+100~0K+0 未前進該處，狀況不明。預計 2010/10/30 00:00 搶通。 4. 台 9 線 順樁(南下) 114K+700~0K+0 未前進該處，狀況不明。預計 2010/10/28 00:00 搶通。 5. 台 9 線 112K+800~+850 下邊坡路基缺口長 50M 寬 9M 高 15M。預計 2010/10/28 17:00 搶通。 6. 台 9 線 順樁(南下) 103K+545~103K+559 湧泉橋橋基掏空下陷長 10 公尺寬 6 公尺 預計 2010/12/25 17:00 搶通。 7. 台 7 線 103K 溪底便道路基流失，交通阻斷。預計 2010/10/24 17:00 搶通。 8. 台 24 線 35K+000 谷佳聯絡道替代道路因兩坍毀封閉道路，待風雨稍歇進場搶修。預計 2010/10/25 18:00

				搶通。 9. 台 24 線 32K+890 溪底便道沖毀 50M 暫時封閉，待河水消退後進場搶修。預計 2010/10/25 18:00 搶通。 10. 台 24 線 27K+600~48K+500 德文路口至阿禮路段，因邊坡抗災性低，為顧及用路人安全，暫時預警性封閉。預計 2010/10/24 18:00 開放通行。 11. 台 20 線 全線(雙向) 182K+470~0K+0 橋梁引道流失預計 2010/10/26 18:00 搶通。 12. 台 20 線 176K+400 落石坍方、道路中斷。預計 2010/10/23 18:00 搶通。
代(自)養縣道	3	3	0	
鄉道	11	9	2	1. 花 38-1 3K+900 邊坡土石坍方。預計 10/25 17:00 搶通。 2. 宜 51 14K+600 路基流失。預計 2011/6/30 23:00 搶通。
原住民族地區部落主要聯外道路	0	0	0	
農路	0	0	0	
市區道路	1	1	0	
合計	42	27	15	
(備註：本表由交通部彙整、行政院原住民族委員會、行政院農業委員會、內政部營建署等統計資料後填報)				

## (二) 航空交通停班情形 (資料來源：交通部)

項次	日期時間	航空公司別	航線或班次	延誤或停班	原因 (機場關閉、天候因素、航班調度)
1	10/23	國內航線	321 班	取消 298 班 延誤 23 班	天候因素
2	10/23	國際航線	18 班	取消 9 班 延誤 9 班	天候因素

## 四、地區淹水情形 (資料來源：經濟部與內政部消防署)

縣市別	鄉鎮區	淹水情形	淹水面積 (公頃)	持續時間	備考
宜蘭縣	五結鄉	利澤村一帶積水約 10 公分深。	100	21 日 1300 至 23 日 1800	
備註	(1)蘇澳鎮中原路、冷泉路、移山路、四維巷、永樂南路、環湖南路、南寧路、南澳南路、昆明路、永昌路、龍德工業區、龍德里及神洲路一帶積水已消退。 (2)南澳鄉武塔村溫泉巷、弘道仁愛之家等處積水已消退。 (3)冬山鄉慈心托兒所、順安國小積水已消退。 (4)宜蘭市中山路、梅洲地區一帶積水已消退。 (5)三星鄉聖母護校積水已消退。				

(6)羅東鎮精純路2段積水已消退。
(7)蘇澳鎮中山路二段30號軍人公墓附近積水已消退。
(8)壯圍鄉新南村、美福村、古結村一帶積水已消退。
(9)冬山鄉武淵村(東五路、東六路、富堵三路)、補城村三英橋、三崎村、珍珠村及茄荖橋一帶積水23日1200已消退。
(10)五結鄉錦眾村、協和村、孝威村一帶積水23日1400已消退。

## 五、農林漁牧災情

農林漁牧業產物及設施毀損	
項目	損失金額(單位：萬元)
農產	2,697
畜禽	859
漁產	1,221
林產	—
農田及農業設施	783
畜禽及漁民漁業設施	11
總計	5,571 萬元

## 陸、支援縣市災害應變處理情形

### 一、調度縣市支援調度支援宜蘭縣搜救及環境復原情形一覽表(資料來源：內政部消防署)

支援單位	橡皮艇	消防車	環工衛人員	救災人員	搜救犬	抽水機	各式救災車輛
台北縣		8		46	1		66
桃園縣	6	9	10	24			4
台中縣		5		25			13
台中市		6	31	30			24
台北市		5	50	23	2	8	19
合計	6	33	91	148	3	8	126

二、救災人力裝備及執行情形（資料來源：國防部、內政部消防署、內政部空中勤務總隊、內政部警政署、海巡署）

人員、裝備及任務	國軍	消防 (含義消)	空勤人員	警察(含義 警、民防)	海巡人員	合計
出動人員(次)	10,220	2,004	195	11,553	119	24,901
直升機(架次)	24		33			57
空中偵照機(架次)						
各式車輛(次)	258	1,848			10	2,116
艦艇(含橡皮艇)(艘)	13	664				677
各式機具(部)	35					35
救出災民(數)	488	3,175	1,144		30	4,837
載運物資(公斤)	1,225		778		50	2,053

柒、台9縣(蘇花公路)受困案搜救情形：

- 一、消防搜救人員由112.8K往南沿途搜尋，目前在115K及116K處。
- 二、113K工寮發現失蹤司機及導遊案：經特搜隊23日12:23確認回報113K處有2具大體係謠傳。
- 三、114.5K疑似發現創意遊覽車部分殘骸案：於邊坡發現1保險桿後，於14:11宜蘭縣消防局徐副局長回報：另搜救人員垂降至200公尺處海岸，僅發現2只輪胎，無法確認為何車所有，並無其他發現，搜救人員已改往115.5K處搜尋。
- 四、115.6K空勤於115.6K處拍攝到疑似車體殘骸確認案：特搜隊配合空勤總隊由空中接近現場確認，於12:10空勤總隊回報發現三只大輪胎、窗簾及散落雜物，並未發現車輛殘骸。